

Valutazione della resistenza delle superfici alle sostanze chimiche potenzialmente aggressive impiegate nella sanificazione degli ambienti e all'usura derivante dal processo di pulizia.



CONTESTO

Pulizia e corretta sanificazione di ambienti e superfici, sia in ambito domestico che lavorativo, rappresentano nel contesto attuale comportamenti chiave per l'igiene ed il presidio della nostra salute, oltre che prevenire lo sviluppo e la diffusione di batteri e virus pericolosi come il COVID-19.

Affinché i comportamenti e le azioni delle imprese siano efficaci, é necessario l'impiego di sostanze chimiche altamente aggressive, il cui utilizzo indiscriminato e continuo può con il passare del tempo determinare alterazioni e danneggiare le superfici da un punto di vista estetico e funzionale.

Di conseguenza occorre valutare tempestivamente la resistenza di molteplici superfici (legno, vetro, metallo, ecc..) all'azione chimica aggressiva, sia dei più comuni prodotti per la pulizia domestica presenti in commercio, sia a prodotti chimici dalla comprovata azione sanificante. In tal modo si potrà preservare l'estetica e la funzionalità delle superfici, senza dimenticare l'importanza della loro pulizia ed igienizzazione.

OBIETTIVO

COSMOB, grazie alla sua decennale esperienza, offre così alle imprese un servizio concreto per la valutazione della resistenza delle superfici domestiche e lavorative all'aggressione chimica dei prodotti utilizzati nelle attività di pulizia e sanificazione, consentendo di agire nel pieno rispetto delle normative vigenti.

ATTIVITÀ

Per garantire un servizio efficace, Cosmob ha elaborato un proprio disciplinare operativo "**Cosmob Qualitas Praemium- Surface Hi-Quality**", che costituisce un qualificato ed efficiente strumento metodologico di verifica, in grado di favorire il raggiungimento dei risultati prefissati. Al raggiungimento dei risultati definiti dal disciplinare "**CQP - Surface Hi-Quality**", verrà rilasciato un Marchio ed una certificazione, che potranno costituire un efficace strumento di comunicazione dei risultati conseguiti in seguito all'elaborazione delle evidenze oggettive richieste.



LE 5 FASI DI VERIFICA**1****ISTRUZIONE DELLA DOMANDA**

e avvio iter di verifica.

**2****AUDIT IN AZIENDA****Formazione in azienda**

Trasferimento delle conoscenze e competenze sui temi legati alla certificazione in oggetto.

Tickets tecnologici

Supporto tempestivo sui temi legati alla certificazione in oggetto

(ad es: risposte ai clienti, interpretazione requisiti, ecc...).

Campionamento del prodotto

Campionamento del/i prodotto/i oggetto della verifica per l' esecuzione di prove.

**3****PROVE LABORATORIO COSMOB**

- Prove relative al/i prodotto/i;
- Emissione dei Rapporti di Prova.

**4****CONCESSIONE DEL MARCHIO CQP**

Emissione certificato CQP Surface Hi-Quality.

**5****MONITORAGGIO**

Per il mantenimento del marchio verranno periodicamente effettuate le seguenti attività:

- Verifica di mantenimento;
- Prove di laboratorio semestrali;
- Rinnovo del certificato CQP - Surface Hi-Quality

